

Kathedraal Notre-Dame de Paris (FR)



© tilialucida - stock.adobe.com tilialucida - stock.adobe.com

Projecteigenschappen

- **Bouwproject**
Gevelrestauratie
- **Rondleiding mogelijk?**
Nee
- **Objecttype**
Kerken / kloosters , Monumentale / historisch
waardevolle gebouwen
- **Locatie**
, Paris
- **Finalisatie**
2024

Projectomschrijving

De rooms-katholieke kerk Notre-Dame de Paris is een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Frankrijk. Ze werd gebouwd tussen 1163 en 1345 in het historische centrum van Parijs, op de rechteroever van de Seine. Bij een grote brand in april 2019 liep de kathedraal ernstige schade op aan de binnen- en buitenkant. In juli van hetzelfde jaar werd opdracht gegeven voor een getrouwe reconstructie van het werelderfgoed.

Technische uitdaging en oplossing

De grote brand in de kathedraal eiste een zware tol van het natuurstenen metselwerk. Roet en vrijgekomen verontreinigende stoffen zetten zich op en in de muren af en tastten die aan. Voor het reinigen werd een oplosmiddelvrije, filmvormende 'peel-off' pasta aangebracht waaraan de verontreinigingen blijven plakken. De deeltjes worden uit het metselwerk verwijderd door de film van de muur te trekken.

Gebruikte productsystemen

> **Arte Mundit**

Art. Nr. 222020



Meer informatie vindt u onder:

https://www.remmers.be/nl_BE/referenceDetail/42443