

# Stadhuis van Bridlington, Bridlington (VK)



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

## Projecteigenschappen

- **Bouwproject**  
Gevelrestauratie / baksteen , Gevelrestauratie
- **Rondleiding mogelijk?**  
Nee
- **Objecttype**  
Gemeentehuizen , Kantoorgebouwen
- **Locatie**  
, Bridlington
- **Finalisatie**  
2021

---

## Projectomschrijving

De stad Bridlington ligt in het noordoosten van Engeland. De gevel van het stadhuis vertoonde een aantal gebreken en beschadigingen door de weersinvloeden, waardoor renovatiewerken aan de orde waren.

---

## Technische uitdaging en oplossing

Er waren reparaties nodig aan de gevel van het gemeentehuis van de stad Bridlington. Door de weersinvloeden vertoonden de muren onder andere scheuren en hadden ze vocht geabsorbeerd. Een bijzonder kenmerk van de gevel is dat er vuursteen in verwerkt is. Bij de werken aan het gebouw werd een uniforme kleur nagestreefd. Met behulp van een selectie Remmers-producten werd zowel de textuur als de kleur van de gevel in ere hersteld.

### Gebruikte productsystemen

> **Betofix R2**

Art. Nr. 1093



> **Betofix R4**

Art. Nr. 1096



> **S-Protect M**

Art. Nr. 0919



> **ZM HF [basic]**

Art. Nr. 0220



> **RM**

Art. Nr. 0750



> **FM MG**

Art. Nr. 1048



Meer informatie vindt u onder:

[https://www.remmers.be/nl\\_BE/referenceDetail/42426](https://www.remmers.be/nl_BE/referenceDetail/42426)